BRITANIA
Em uma marca, todas as soluções

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT-LB_26-011.REV.0	CERVEJEIRA PCV09A – OTIMIZAÇÃO DO RENDIMENTO TÉRMICO

Prezados,

Este boletim técnico tem como objetivo orientar sobre reclamações relativas ao **desempenho insatisfatório de resfriamento** na cervejeira **PCV09A**. A reconfiguração dos parâmetros otimiza a performance térmica do equipamento, garantindo maior eficiência no ciclo de refrigeração e agilidade para atingir a temperatura ideal de trabalho.

Para solucionar definitivamente favor seguir o passo a passo abaixo:

- Passo 1: Alimentação

Desligue o produto da rede elétrica, aguarde uns minutos e religue.

- Passo 2: Modo de calibração

Após conectar a alimentação, pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões **Liga/Desliga** e **+** para entrar no modo de calibração de temperatura.

- Passo 3: Alteração dos Parâmetros

Pressione o botão **Iluminação** para alternar entre os dois parâmetros de compensação:

- Compensação de Inicialização: Indicada pelo ícone °C no display.
- Compensação de Desligamento: Indicada sem o ícone °C no display.

- Passo 4: Ajuste dos Valores

Ajuste os valores cadastrados no controlador conforme a tabela abaixo.

Parâmetro	Indicador no Display	Valor Original	Novo valor (Recomendado)
Compensação de inicialização	Com o ícone ºC	13	8
Compensação de desligamento	Sem o ícone ºC	10	6

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

Segue abaixo o QR CODE do vídeo instrutivo com a realização do procedimento citado acima:

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o **Suporte Técnico Fábrica via: Chamado no Help-Desk** (horário de atendimento das 07:30h as 17h de segunda a sexta, exceto feriados)

Elaborado pelo Depto. de Assistência Técnica.
Joinville, Agosto de 2026.